



# AP-T19

## 簡易マニュアル

### インクリボンのセット




\* AP-T19 は内巻きインクリボン専用です。




リボン軸の向きに注意しながらセットします。


### タグのセット



上のダイヤルを回すと下のゲート部が上下します。  
タグが1枚だけ入る隙間に調節して下さい。




奥側のネジを緩めると、下のゲート部を手前や奥に移動できます。



ゲート部がタグの中心にくるように位置調整を行い、ネジを締めて位置を固定させます。

## インクリボン交換時に清掃




サーマルヘッドはローラーと接する一番角の部分を清掃します。



## オレンジベルト清掃



電源が切れている状態で、左のボタンを押しながら電源を入れ、数字が出てきたら指を離して下さい。



右のボタンを押すと、オレンジベルトが回転します。



ティッシュ等は使わず、**必ず毛羽立ちの少ない綿などの生地**を使って下さい。

オレンジベルト1本づつに、クリーナー液を浸した布生地を押し当てながら、右のボタンを数回押して清掃します。

**指や生地が巻き込まれないよう十分注意して下さい。**

症状	対策1	対策2
印字かすれ	設定“3-2リボンスピード”の数値を上げる	設定“5-3ヘッドダウンイチ”の数値を上げる
リボンしわ	設定“3-2リボンスピード”の数値を下げる	リボンカセットの歪みを確認する
札の縁に小さなしわがたくさん入る	設定“3-2リボンスピード”の数値を下げる	
1行目だけ印字かすれ	設定“インジマチジカン”の数値を上げる	
札の送りが悪い	隙間ゲートを少し開ける	横搬送ベルトを清掃
リボンが切れてしまう	設定“3-2リボンスピード”の数値を下げる	札のセット位置を少し手前にする
札が斜行する	設定“3-4ヨウシツキアテ”の数値を上げる	横搬送ベルトを清掃
印字が上にずれる	札が簡単に落ちるように隙間を空けてセットする	
札の裏に黒い汚れが付く	設定“3-4ヨウシツキアテ”の数値を下げる	

エラー表記	対策1	対策2
ペーパーエンド	タグが無いので、セットする	札のセットがきついで、少し隙間をとる
リボンエンド	新しいリボンと交換	一度カバーをする、同期ローラー清掃
ヘッドギレ	“ヘッドギレカイヒ”の設定を“アリ”にする	ヘッド交換
ジャムエラー	詰まったタグを取り除く	ローラーの奥をエアースプレーで吹く
ヘッド イチ エラー	“ヘッドダウンイチ”の設定を下げる	

その他、ご質問・ご要望・サプライ品のご注文は各営業所までお願いします。

お気軽にお問い合わせください

**A-POS**  
株式会社エイポス

E-mail: info@a-pos.co.jp

京都本社: 京都府向日市寺戸町蔵ノ町 15-4 TEL: 075-950-0227

東京支社: 東京都台東区浅草橋 3-32-5 モリタビル浅草橋 4F

TEL: 03-3861-2471